

# 嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司

受控编号

生效日期

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	桐乡市恒润皮草有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	Z2023198
用人单位名称	桐乡市恒润皮草有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	桐乡市崇福经济开发区二期工业园区民丰路 126 号	联系人	张祖明
评价单位	嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司		
项目编制人	朱吉峰	项目审核人	焦勇
项目负责人	朱吉峰	项目签发人	吴绍辉
现场调查人员	吴绍辉, 吴涛		
调查时间	2023-07-24	用人单位陪同人	濮凌杰
检查范围	一号车间（1F）、一号车间（2F）、一号车间（3F）、一号车间（4F）、二号车间（1F）、二号车间（2F）、二号车间（3F）、二号车间（4F）、污水处理		
存在的职业病危害因素	三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐(按 Cr 计), 其他粉尘(染料(无毒类))(总尘), 噪声, 氨, 甲酸, 甲醛, 硫化氢, 谷物粉尘(游离 SiO <sub>2</sub> 含量<10%)(总尘), 过氧化氢, 高温		
采样、检测人员	朱吉峰, 吴涛, 楼浦阳		
采样、检测时间	2023-07-26	用人单位陪同人	濮凌杰

# 嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司

受控编号

生效日期

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 21 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 23 个点、个体 0 个，其中有 6 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 08 月 17 日		
评审专家	无	评审时间	无

# 嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司

受控编号

生效日期

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



# 嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司

受控编号

生效日期

