

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴市宝龙汽车维修服务有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	Z2024355
用人单位名称	嘉兴市宝龙汽车维修服务有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	海宁市海宁中国皮革城G座负一层	联系人	石字惠
评价单位	嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司		
项目编制人	曹至睿	项目审核人	焦勇
项目负责人	曹至睿	项目签发人	吴绍辉
现场调查人员	吕偲绮, 俞月红		
调查时间	2024-10-11	用人单位陪同人	石字惠
检查范围	生产车间		
存在的职业病危害因素	乙苯, 乙酸丁酯, 二甲苯(全部异构体), 噪声, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 甲苯, 电焊烟尘(总尘), 砂轮磨尘(总尘), 紫外辐射, 锰及其无机化合物(按 MnO2 计)		
采样、检测人员	曹至睿, 姚利杰		

嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司

受控编号
生效日期

采样、检测时间	2024-10-21	用人单位陪同人	石宇惠
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 4 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 3 个点、个体 0 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 11 月 08 日		
评审专家	无	评审时间	无

嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司

受控编号

生效日期

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司

受控编号

生效日期

