

嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司

受控编号
生效日期

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉善县鸿翔资源再生利用有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	Z2024043
用人单位名称	嘉善县鸿翔资源再生利用有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	嘉善县魏塘街道外环西路 1986 弄 198 号	联系人	王燕
评价单位	嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司		
项目编制人	朱吉峰	项目审核人	焦勇
项目负责人	朱吉峰	项目签发人	吴绍辉
现场调查人员	朱吉峰, 吴涛		
调查时间	2024-03-15	用人单位陪同人	王燕
检查范围	分拣车间、制砖车间、破碎车间		
存在的职业病危害因素	其他粉尘(总尘), 噪声, 矽尘(10%≤游离 SiO ₂ 含量≤50%) (呼尘), 矽尘(10%≤游离 SiO ₂ 含量≤50%) (总尘)		
采样、检测人员	朱吉峰, 吴涛, 姚利杰, 张思能		
采样、检测时间	2024-03-18	用人单位陪同人	王燕

嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司

受控编号
生效日期

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 16 个点、个体 3 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 16 个点、个体 3 个，其中有 7 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 04 月 04 日		
评审专家	无	评审时间	无

嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司

受控编号

生效日期

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司

受控编号

生效日期

