

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	海宁海龙装饰材料有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	Z2024012
用人单位名称	海宁海龙装饰材料有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	海宁市许村镇园区路 57 号	联系人	沈刚
评价单位	嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司		
项目编制人	朱吉峰	项目审核人	焦勇
项目负责人	朱吉峰	项目签发人	吴绍辉
现场调查人员	朱吉峰, 张思能		
调查时间	2024-01-22	用人单位陪同人	沈刚
检查范围	生产车间		
存在的职业病危害因素	噪声		
采样、检测人员	朱吉峰, 张思能		
采样、检测时间	2024-01-23	用人单位陪同人	沈刚

嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司

受控编号
生效日期

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 0 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 3 个点、个体 0 个，其中有 2 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 01 月 26 日		
评审专家	无	评审时间	无

嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司

受控编号

生效日期

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

